

## РУЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ





Ручной станок Kapriol 22 предназначен для гибки арматурных прутков диаметром до 22 мм.

В производстве станка использована шведская сталь. 100% итальянское производство!

- ✓ Надежные гибочные элементы выполнены из закаленной стали
- ✓ Оптимальная длина рукояти облегчает гибку арматуры, тем самым увеличивает производительность труда



Регулируемый упор со смещенным центром обеспечивает удобство при работе с различными диаметрами арматуры

## ОСОБЕННОСТИ:

- Гибка арматуры максимального диаметра классом до N= 450 H/мм²
- Крепежное основание и все рабочие элементы выполнены из закаленной кованой стали
- Удобная рукоять

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ПРУТКА	MACCA	РАЗМЕР
Kapriol 22	max ∅- 22 мм	8 кг	22×22 см, длина ручки 140 см



## РУКОВОДСТВО

- 1. Держите все части тела подальше от движущихся деталей. Избегайте приближать любые части своего тела к роликам и механизмам.
- 2. Используйте станок согласно заявленным техническим характеристикам.
- 3. Площадка станка должна быть надежно закреплена болтами на рабочем столе.
- 4. Проверяйте наличие повреждений на роликах. Своевременно меняйте. Детали, которые повреждены, должны быть правильно отремонтированы или заменены.
- 5. Носите подходящую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или другие ювелирные украшения, которые могут попасть в движущиеся детали. Рекомендуется надевать нескользящую обувь. Надевайте специальную защиту для волос, чтобы скрыть длинные волосы.
- 6. Всегда используйте защитные очки. Также используйте защитную маску для лица.
- 7. Не перенапрягайтесь. Всегда выбирайте устойчивую опору для ног и сохраняйте равновесие.
- 8. Тщательно обслуживайте инструмент. Держите инструмент в чистоте. Для оптимальной работы смазывайте точки вращения раз в неделю.
- 9. Не используйте станок для тех целей, для которых он не предназначен.
- 10. Держите рабочее место в чистоте. Беспорядок на верстаке способствует несчастным случаям.







<sup>\*</sup>Примечание: Спецификация данной инструкции является общей информацией.